

**INSPECTION SHEET 検品書**  
**EXCAVATOR バックホー**

INSPECTION DATE	2026/6/2	MAKE	CAT	MODEL	325FL
SERIAL	NO PLATE		STAMP	CAT0325FTRBW20863	
HR METER	3732 / 3743	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE	600G		

<b>ENGINE : MODEL</b> C4.4 <b>S/N</b> W7N73848	
Oil leakage	(FAIR) · Attn
Blow-By	(FAIR) · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn
Oil	(FAIR) · Attn
Exhaust Color	(FAIR) · Attn
US EPA	(YES) · NO
<b>MAIN PUMP</b>	
Sound	(FAIR) · Attn
Oil leakage	(FAIR) · Attn
Power	(FAIR) · Attn
<b>COOLING SYSTEM</b>	
Radiator	(FAIR) · Attn
Oil Cooler	(FAIR) · Attn
<b>OPERATING SYSTEM</b>	
Swing	(FAIR) · Attn ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn
<b>INTERIOR See Photos. 写真参照</b>	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · (DIRTY)
Operator's Seat	(FAIR) · Attn
Glasses	(FAIR) · Attn *1
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None
<b>BOOM / ARM / BKT</b>	
Boom	(FAIR) · Attn
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn
Arm	(FAIR) · Attn
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn

<b>UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照</b>	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
<b>COMMENT</b>	
右キャリアローラー曲がりあり SOME RIGHT CARRIER ROLLER: BENT	
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ( )
Lever	LONG · (WRIST)
Multi	(MULTI) · 2 · NO
ARM-CRANE	(YES) · NO
BLADE	YES · (NO)
OFFSET	YES · (NO)
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	(YES) · NO Breaker only · (Multi)
<b>COMMENT</b>	
コントロールバルブ上パネル欠	
TOP COVER FOR CONTROL VALVE: MISSING	
右サイドカバーラッチかからない	
RIGHT SIDE COVER LATCH: NOT WORKING	
*1 F下欠、CABドア下アクリル板外れあり(CAB内にあり)	
*1 LOWER WINDSHIELD: MISSING,	
LOWER DOOR GLASS: ACRYLIC BOARD,	
COME OFF (PUTTING IN CAB)	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。