# INSPECTION SHEET 検品書
## EXCAVATOR バックホー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/5/20 | MAKE | KUBOTA | MODEL | U-30-5 |
| SERIAL | 74914 | | | STAMP | 74914 |
| HR METER | 4013 HR | | | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE | | | SHOE | 300R |

| ENGINE : MODEL | | S/N 7CV2426 |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | YES · (NO) | |
| **MAIN PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | FAIR · (Attn) | にじみあり OIL OOZING |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATING SYSTEM** | | |
| Swing | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR** | See Photos. 写真参照 | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | FAIR · Attn | |
| AirCon | A/C · H/C · H only · C only · (None) | |
| **BOOM / ARM / BKT** | | |
| Boom | (FAIR) · Attn | |
| Boom Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| Arm | (FAIR) · Attn | |
| Arm Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| ATTACHMENT | FAIR · (Attn) | ガタあり LOOSE |
| BKT Cylinder | (FAIR) · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | |
|---|---|---|
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | 3 |
| COMMENT | | |
| BKT | (STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( ) | |
| Lever | LONG · (WRIST) | |
| Multi | (MULTI) · 2 · NO | |
| ARM-CRANE | (YES) · NO | *1 |
| BLADE | (YES) · NO | |
| OFFSET | YES · (NO) | |
| OFFSET Cylinder | FAIR · Attn | |
| Piping | YES · (NO) | Breaker only · Multi |

**COMMENT**

右サイドカバーヒンジ破損あり RIGHT SIDE COVER HINGE: BROKEN

*1 クレーン表示切替不可

*1 LOAD INDICATOR: UNABLE TO CHANGE DISPLAYING

| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。