

INSPECTION SHEET 検品書  
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/4/28	CATEGORY	自走式トロンメルスクリーン MOBILE TROMMEL SCREEN			
MAKE	McCLOSKEY		MODEL	412RT		
SERIAL	70279		STAMP	NOT FOUND		
HR METER	134	HR	Odometer	km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP		<input checked="" type="radio"/> NONE	SHOE	300G PADS	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	Oil <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	Exhaust Color <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
		EPA YES · <input checked="" type="radio"/> NO

CONDITION	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
フィーダーコンベアひび割れあり FEEDER CONVEYOR: CRACKED	

**UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照**

RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
--	---	-----------	---------------------------

**COMMENT**

左右FRマシンリフトシリンダー4本サビあり ALL MACHINE LIFT CYLINDERS: RUSTY

コンベアリフトシリンダーサビあり CONVEYOR LIFT CYLINDER: RUSTY

リペイントあり REPAINTED

付属品: 上物リモコン(動作しない)、走行リモコン(電源入らない)、部材一式

REMOTE CONTROL FOR UPPER PART (NOT WORKING), REMOTE CONTROL FOR UNDERCARRIAGE (UNABLE TO TURN ON), & SOME PARTS AS SPARE

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4
--	---

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。