INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/4/30	MAKE	KOMATSU	MODEL	FD20C-12
SERIAL	539562			STAMP	M151A-539562
HR METER	10949 HR	Odometer	- km	YEAR	YR
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	F: 5.50-15/4.50 (DOUBLE) R: 6.00-9/4.00
MAX LIFTING HEIGHT	4.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	920 mm
FORK SPEC	回転式フォーク ROTARY FORK				

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS · (DD)	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破れあり CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT	
Fタイヤ:スノー、スパイク FRONT TIRES: SNOW, SPIKE	
Rタイヤ:スノー REAR TIRES: SNOW	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。