INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/6/5	MAKE	KOMATSU	MODEL	D475A-5E0
SERIAL	30427			STAMP	KMT0D075HGC030427
HR METER	13329 HR	SHOE	710G	YEAR	2016 YR
BLADE	STRAIGHT / (ST/TILT) / PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE

ENGINE : MODEL 12V140E-3 S/N 508300		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSE: CRACKED
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	ホースひび割れあり HOSE: CRACKED
TILT CYLD	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照

RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

COMMENT

右走行モーターカバー補修跡あり、油漏れ小

RIGHT TRAVEL MOTOR COVER: REPAIRED, OIL LEAKING

Ripper	MULTI · (S/S)	Shanks	1 PCS
Ripper CYLD.	FAIR · (Attn)	*1	

COMMENT

付属品:シュープレート1枚 A PIECE OF SHOE PLATE AS SPARE

*1 左右リフトシリンダー油漏れあり LIFT CYLINDERS: OIL LEAKING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。