

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/5/12	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC120-8
SERIAL	80678		STAMP	KMTPC202K02080678	
HR METER	ERROR	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	700G	

ENGINE : MODEL 4D95LE-5 S/N 505007	
Oil leakage	FAIR · Attn
Blow-By	FAIR · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	FAIR · Attn
Oil	FAIR · Attn
Exhaust Color	FAIR · Attn
US EPA	YES · NO
MAIN PUMP	
Sound	FAIR · Attn
Oil leakage	FAIR · Attn
Power	FAIR · Attn
COOLING SYSTEM	
Radiator	FAIR · Attn
Oil Cooler	FAIR · Attn
OPERATING SYSTEM	
Swing	FAIR · Attn ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · Attn *1
INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY
Operator's Seat	FAIR · Attn 破れあり CUTS
Glasses	FAIR · Attn
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None
BOOM / ARM / BKT	
Boom	FAIR · Attn ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	FAIR · Attn 右側油漏れあり RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING
Arm	FAIR · Attn ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	FAIR · Attn
ATTACHMENT	FAIR · Attn ガタあり LOOSE
BKT Cylinder	FAIR · Attn 傷あり SCRATCHED

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
ブーム背面ホースひび割れあり SOME HOSES AROUND BOOM: CRACKED	
A/C動作しない、風が出ない、コントロールボタン「AUTO」以外反応しない	
A/C: MALFUNCTION, NOT BLOWING AIR,	
ALL SWITCHES EXCEPT AUTO SWITCH: NOT WORKING	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ()
Lever	LONG · WRIST
Multi	MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · NO *2
BLADE	YES · NO
OFFSET	YES · NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	YES · NO Breaker only · Multi
COMMENT	
モニターコントロールボタン不良(Fキーは動作する)、	
コントロールボタン2~6番まで反応しない、	
1は反応するがサービスメニューに入りワイパーが動く	
(他のボタンが押された状態?)	
CONTROL SWITCHES: MALFUNCTION (FUNCTION KEYS: WORKING)	
2nd TO 6th CONTROL SWITCHES: NOT WORKING,	
1st CONTROL SWITCH: ABLE TO WORK FOR WIPER (ANOTHER SWITCH WORKING?)	
ポンプ周りコーキング跡あり AROUND PUMP: CAULKING	
*1 HI/LO切替え不良(ボタン反応不良?)	
*1 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION (SWITCH: LOOSE CONNECTION?)	
*2 ワークモードボタンが反応しないためクレーンモード不可	
*2 CRANE MODE: UNABLE TO USE (WORK MODE SWITCH: NOT WORKING)	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。