INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/5/19	MAKE	CAT	MODEL	308DCR-2
SERIAL	CAT0308DCHSA01539			STAMP	CAT0308DCHSA01539
HR METER	1167 / 1163 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	450G PADS

ENGINE : MODEL	4M40	S/N	HN8273
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	(YES) · NO		
MAIN PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn		
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	(FAIR) · Attn		
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn		
Arm	(FAIR) · Attn		
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn		
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn		
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	(YES) · NO	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
COMMENT		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。