INSPECTION SHEET 検品書
WHEEL LOADER タイヤショベル

INSPECTION DATE	2026/6/10		MAKE	HITACHI		MODEL	LX70-2C
SERIAL	41T-03063				STAMP	L70-3063	
HR METER	3887 HR	Odometer	21021 km		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB (/ CAB /) ROPS CNP / CNP / NONE				TIRE SIZE	16.9-24	

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR · (Attn)	キャップ破損あり CAP: BROKEN
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	左アームレスト破れあり LEFT ARMREST: CUT
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
FRONT & CYLINDERS		
Arm	FAIR · (Attn)	*1
Bell crank	(FAIR) · Attn	
Bucket	(FAIR) · Attn	
Articulate	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR		
COMMENT			
STEERING TYPE	(WHEEL STEERING / COMMAND STEERING / LEVER STEERING)		
RIDE CONTROL	YES · (NO)		
ATTACHMENTS			
STD BKT	(YES) · OTHER		
BLADE	YES · (NO)	Piping for Tilt	(YES) · NO
COMMENT			
リペイントあり REPAINTED			
ブレーキブースター油漏れ小 BRAKE BOOSTER: OIL LEAKING			
CAB下周り油漏れ小 BOTTOM OF CAB: OIL LEAKING			
ワンタッチ付 W/ONE-TOUCH			
回転灯CAB内にあり ROTARY LAMP: PUTTING IN CAB			
付属品:スノーブレード(左側アングルシリンダーにじみあり)			
SNOW BLADE AS SPARE (LEFT ANGLE CYLINDER: OIL OOZING)			
*1 左右シリンダー配管油漏れ小 CYLINDER PIPES: OIL LEAKING			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。