INSPECTION SHEET 検品書
WHEEL LOADER タイヤショベル

INSPECTION DATE	2026/5/21	MAKE	MITSUBISHI	MODEL	WS310
SERIAL	7W000658		STAMP	7W000658	
HR METER	2776 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB (/ CAB /) ROPS CNP / CNP / NONE		TIRE SIZE	15.5/60-18	

ENGINE : MODEL	S/N 28831	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	FAIR · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	FAIR · (Attn)	不良 MALFUNCTION
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
FRONT & CYLINDERS		
Arm	(FAIR) · Attn	
Bell crank	(FAIR) · Attn	
Bucket	(FAIR) · Attn	
Articulate	FAIR · (Attn)	ガタあり LOOSE

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT		
STEERING TYPE	(WHEEL STEERING) / COMMAND STEERING / LEVER STEERING	
RIDE CONTROL	YES · (NO)	
ATTACHMENTS		
STD BKT	YES · (OTHER)	*1
BLADE	YES · (NO)	Piping for Tilt (YES) · NO
COMMENT		
E/Gストップ不良 ENGINE STOPPER: MALFUNCTION		
*1 マルチパーパスバケット:配管繋がっていないため開閉動作できない		
*1 MULTI PURPOSE BUCKET: UNABLE TO OPERATE OPENING or CLOSING		
(PIPING: NOT CONNECTED TO THE BUCKET)		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。