

INSPECTION SHEET 検品書

OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/5/25	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE CRUSHER			
MAKE	ONODERA		MODEL	DS300		
SERIAL	10-018		STAMP	NOT FOUND		
HR METER	5750 + 75???	HR	Odometer	km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP (NONE)		SHOE	500G	TIRE	

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	Oil (FAIR) · Attn
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE Exhaust Color (FAIR) · Attn
Sound	(FAIR) · Attn	EPA YES · (NO)

CONDITION	FAIR · (Attn)
-----------	---------------

メンテナンスカバー開閉しない、ボタンを押すと磁選機が反応する

MAINTENANCE COVER: UNABLE TO OPEN or CLOSE, MAGNETIC SEPARATOR WORKING BY MAINTENANCE COVER SWITCH

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
--	---	-----------	---------------------------

COMMENT

磁選機コンベア、メインコンベアひび割れあり MAGNETIC SEPARATOR CONVEYOR & MAIN CONVEYOR: CRACKED

HRメーターははっきり読めない 75H???(モニター内剥がれあり) HR METER: UNREADABLE CLEARLY (75H???)

走行リモコンボタン戻り悪い ALL SWITCHES OF REMOTE CONTROL FOR TRAVEL: HARD TO RETURN

リザーブタンク割れ、水漏れあり RESERVE TANK: CRACKED, WATER LEAKING

オイルクーラー、燃料配管、ポンプ配管にじみあり OIL COOLER, SOME FUEL PIPE, & SOME PUMP PIPE: OIL OOZING

全体的にホースひび割れあり MANY HOSES: CRACKED

ホッパー内部材あり SOME PART: PUTTING IN HOPPER

付属品: リモコン REMOTE CONTROL AS SPARE

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
--	---

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。