

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/5/26	CATEGORY	自走式スクリーン MOBILE SCREEN		
MAKE	FINLAY		MODEL	595	
SERIAL	FQ510346		STAMP	FQ510346	
HR METER	23 + 6000	HR	Odometer	km	YEAR YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP (NONE)		SHOE	400G	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	Oil (FAIR) · Attn
Blow-By	(FAIR) · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color (FAIR) · Attn
Sound	(FAIR) · Attn	EPA YES · (NO)

CONDITION	(FAIR) · Attn
コンベア、コンベアホースひび割れあり CONVEYOR & SOME CONVEYOR HOSES: CRACKED	
コンベアシリンダー左右メッキ剥がれあり CONVEYOR CYLINDERS: COATING PEELED	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
--	---	-----------	---------------------------

COMMENT

6000時間にてHRメーター交換歴あり HR METER: REPLACED AT 6000HR

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
--	---

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。