

INSPECTION SHEET 検品書  
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/5/25	CATEGORY	自走式スクリーン MOBILE SCREEN		
MAKE	TEREX FINLAY		MODEL	883	
SERIAL	FRT550679		STAMP	NOT FOUND	
HR METER	4281	HR	Odometer	km	YEAR YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP (NONE)		SHOE	400G	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	FAIR (Attn) オイルフィルター周りにじみあり AROUND OIL FILTER: OIL OOZING	Oil (FAIR) Attn
Blow-By	(FAIR) Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color (FAIR) Attn
Sound	(FAIR) Attn	EPA YES (NO)

CONDITION	FAIR (Attn)
右コンベア中間展開しない(シリンダーに油圧は掛かる)、動作未確認	
RIGHT CONVEYOR: UNABLE TO UNFOLD IN THE MIDDLE POSITION (SUPPLYING SOME HYDRAULIC PRESSURE TO THE CYLINDER). OPERATION: UNABLE TO CHECK	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
フィーダーモーター油漏れ小 FEEDER MOTOR: OIL LEAKING			
ホッパー固着あり、開閉できない HOPPER: STUCK, UNABLE TO OPEN or CLOSE			
スクリーンボックス上下シリンダー、コンベアシリンダーサビ多数あり UPPER & LOWER CYLINDERS FOR SCREEN BOX & MANY CONVEYOR CYLINDERS: RUSTY			
左右シューリンク固着あり TRACK LINKS: STUCK			
上物操作レバー油漏れ小 OPERATION LEVERS FOR UPPER PART: OIL LEAKING			
右足動き悪い(本体にシュープレートが引っ掛かる) RIGHT TRACK: HARD TO MOVE (PLATES: CONTACTING BODY)			
スクリーン内部材あり SOME PARTS: PUTTING IN SCREEN			
走行リモコン本体内にあり REMOTE CONTROL FOR TRAVEL: PUTTING IN BODY			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。