

INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/5/26	MAKE	KOMATSU	MODEL	D40AM-5
SERIAL	10219		STAMP	D40?5-10219 SOME LETTER: UNREADABLE	
HR METER	E17303 / 302	HR	SHOE	500G	YEAR YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / PAT / ANGLE / OTHER		CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE	

ENGINE : MODEL	S/N	UNDERCARRIAGE	See Photos. 写真参照
Oil leakage	FAIR · Attn	RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
Blow-By	FAIR · Attn	COMMENT	
Sound	FAIR · Attn	右走行モーター周りにじみあり	
Oil	FAIR · Attn	AROUND RIGHT TRAVEL MOTOR: OIL OOZING	
Exhaust Color	FAIR · Attn	黒煙あり BLACK FUMES	
US EPA	YES · NO		
OPERATION PUMP		Ripper	MULTI · S/S Shanks PCS
Sound	FAIR · Attn	Ripper CYLD.	FAIR · Attn
Oil leakage	FAIR · Attn	COMMENT	
Power	FAIR · Attn	ウインチ付(動作しない) W/WINCH: NOT WORKING	
COOLING SYSTEM		全体的にホースひび割れあり MANY HOSES: MUCH CRACKED	
Radiator	FAIR · Attn	左CABドア外から開かない LEFT DOOR: UNABLE TO OPEN FROM OUTSIDE	
Oil Cooler	FAIR · Attn	上側HRメーターストップ UPPER ONE OF HR METERS: STOPPED	
TRANSMISSION & TRAVEL		ブレード操作レバーガタあり BLADE OPERATION LEVER: LOOSE	
T/M TYPE	PS · DD	左側ヒーターファン回転しない LEFT HEATER FAN: NOT WORKING	
Transmission	FAIR · Attn	*1 ハイギアで走行するとエンストする(負荷?)	
Travel	FAIR · Attn	*1 ENGINE STALLING WHEN TRAVELING IN HIGH GEAR	
INTERIOR		(DUE TO ENGINE LOAD INCREASING?)	
See Photos. 写真参照		*2 左シリンダー油漏れあり、右シリンダー油漏れ小	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY	*2 CYLINDERS: OIL LEAKING	
Operator's Seat	FAIR · Attn		
Glasses	FAIR · Attn		
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None		
BLADE & CYLINDERS			
BLADE	FAIR · Attn		
CYLD.(R)	FAIR · Attn	油漏れあり OIL LEAKING	
CYLD.(L)	FAIR · Attn		
TILT CYLD	FAIR · Attn	油漏れ小 OIL LEAKING	
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	*2	
		RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。