INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/5/25	MAKE	KOMATSU	MODEL	FD60-6
SERIAL	65310			STAMP	M137-65310
HR METER	13330 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	8.25-15
MAX LIFTING HEIGHT	4.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	2000 mm
FORK SPEC	サイドシフト SIDE-SHIFT				

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	FAIR · (Attn)	*1
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR (· WORN ·) UNEVEN WEAR

COMMENT

左右ステアリングシリンダーにじみあり STEERING CYLINDERS: OIL OOZING

下周り油漏れ小 BOTTOM: OIL LEAKING

マフラーパイプ繋ぎ目から音あり(カラカラという音、パイプガタ)

JOINT PART OF EXHAUST PIPE: NOISES (EXHAUST PIPE: LOOSE)

*1 ブロック周りにじみあり AROUND ENGINE BLOCK: OIL OOZING

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。