INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/6/9	MAKE	KOMATSU	MODEL	FD80H-5
SERIAL	70226			STAMP	70226
HR METER	8887 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	8.25-20
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	2150 mm
FORK SPEC	フォークシフター、サイドシフト POSITIONER, SIDE-SHIFT				

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	FAIR · (Attn)	白煙小 A LITTLE WHITE FUMES
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	FAIR · (Attn)	効き甘い BRAKE: LOOSE
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	FAIR · (Attn)	*1
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT	
ミッション下オイル受け？あり W/SAUCER UNDER TRANSMISSION	
左側フォークシフターシリンダー油漏れ小、右側にじみあり	
LEFT POSITIONER CYLINDER: OIL LEAKING, RIGHT ONE: OIL OOZING	
リペイントあり REPAINTED	
ヒーターツマミ欠 HEATER KNOB: MISSING	
*1 左シリンダーにじみあり LEFT CYLINDER: OIL OOZING	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。