INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/6/4	MAKE	CAT	MODEL	336E
SERIAL	CAT0336ECKED00234		STAMP	CAT0336ECKED00234	
HR METER	14703 / 14712 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

ENGINE : MODEL	C9.3	S/N	RYE00678
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
MAIN PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn		
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	(FAIR) · Attn		
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	両側油漏れあり CYLINDERS: OIL LEAKING	
Arm	FAIR · (Attn)	ガタあり LOOSE	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn		
ATTACHMENT	FAIR · (Attn)	穴、ガタあり MUCH CRACKED, LOOSE	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE :	See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		
COMMENT			
両側ピンブッシュ割れ多数あり MANY PIN BUSHES: BROKEN			
両側トラックローラー不良多数あり MANY TRACK ROLLERS: MALFUNCTION			
両側スプロケット摩耗大 SPROCKETS: MUCH WORN			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
ウエイト下部破損あり			
LOWER PART OF COUNTERWEIGHT: A LITTLE DAMAGED			
バケットとブームが干渉する BUCKET: ABLE TO INTERFERE WITH BOOM			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。