INSPECTION SHEET 検品書

ASPHALT FINISHER　アスファルトフィニッシャー

INSPECTION DATE	2026/6/3	MAKE	NIIGATA	MODEL	NF220B Ⅱ TVDM
SERIAL	NF2201239			STAMP	NF2201239
HR METER	E918 HR			YEAR	YR
SHOE	300FLAT	TIRE (REAR)		MAX PAVING WIDTH	4500 mm

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
TRAVEL	(FAIR) · Attn	
SCREED(R)	FAIR · (Attn)	シリンダーメッキ剥がれあり　COATING: PEELED
SCREED(L)	FAIR · (Attn)	シリンダーメッキ剥がれあり　COATING: PEELED
VIBRATION	(FAIR) · Attn	
TAMPER	FAIR · Attn	
SPREADER(R)	(FAIR) · Attn	
SPREADER(L)	(FAIR) · Attn	
HOPPER(R)	(FAIR) · Attn	
HOPPER(L)	(FAIR) · Attn	
FEEDER	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT		
SCREED WIDTH		
MAIN SCREED	2.5	m
WITH AUTO-WIDENER	4.5	m
WITH EXTENSION		m
LEVEL SENSOR	YES · (NO)	
COMMENT		
HRメーターストップ　HR METER: STOPPED		
パーキング不良　PARKING BRAKE: MALFUNCTION		
左右ピボットシリンダーメッキ剥がれあり		
PIVOT CYLINDERS: COATING PEELED		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。