INSPECTION SHEET 検品書
ROLLER ローラー

INSPECTION DATE	2026/6/10	MAKE	BOMAG	MODEL	BW110AC
SERIAL	214930			STAMP	N110??????30 SOME LETTERS: UNREADABLE
HR METER	1703 HR	Odometer	– km	YEAR	1993 YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / (NONE)	TIRE SIZE	9.5/65-15		

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破れ小 CUT
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
OTHERS		
Vibratory	FAIR · (Attn)	*1
Watering	FAIR · (Attn)	散水しない MALFUNCTION TO WATER
Articulate	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR (· WORN ·) UNEVEN WEAR

COMMENT

右Rタイヤゴムバルブ欠損

RUBBER AIR VALVE OF REAR RIGHT TIRE: MISSING

*1 ONで振動するがAUTOで振動しない AUTO MODE: NOT WORKING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。