INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/6/10	MAKE	TOYOTA	MODEL	02-7FD40
SERIAL	7FDA50-13849	STAMP	7FDA50-13849		
HR METER	9659 HR	Odometer	- km	YEAR	2002 YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE	TIRE SIZE	F: 300-15 R: 7.00-12		
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO	FORK LENGTH	2400 mm	
FORK SPEC	サイドシフト、フォークシフター SIDE-SHIFT, POSITIONER				

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	FAIR · (Attn)	左右にじみあり CYLINDERS: OIL OOZING
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
左フォークシフターシリンダーにじみあり	
LEFT POSITIONER CYLINDER: OIL OOZING	
マスト周りホースひび割れあり HOSES AROUND MAST: MUCH CRACKED	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。