INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/6/10	MAKE	MITSUBISHI	MODEL	FD70
SERIAL	F20C-50240			STAMP	F20C-50240
HR METER	55304 HR	Odometer	– km	YEAR	2008 YR
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	8.25-15
MAX LIFTING HEIGHT	UNKNOWN m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	– mm
FORK SPEC	ツメなし WITHOUT FORK				

ENGINE : MODEL S6S S/N 092380		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	ファンベルト鳴きあり FAN BELT: NOISES
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	FAIR · (Attn)	効き甘い BRAKE: LOOSE
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	ガタ、破れあり LOOSE, CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
バックレストひび割れ、補修跡あり BACKREST: CRACKED, REPAIRED	
バックカメラ不良 BACK MONITOR: MALFUNCTION	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。