INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/6/8	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC350LC-7
SERIAL	20615			STAMP	KMTPC070C02020615
HR METER	8547 HR			YEAR	2005 YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	600G

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR · (Attn)	*1
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	左右にじみあり CYLINDERS: OIL OOZING
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	FAIR · (Attn)	*2
ATTACHMENT	FAIR · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE :	See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
左右シューリンク固着あり TRACK LINKS: STUCK		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi 5 *3
COMMENT		
ワンタッチ付 W/ONE-TOUCH		
3段ブーム 3-SECTION DEMOLITION FRONT		
アタッチメントなし WITHOUT ATTACHMENT		
*1 中間ガタ、インサート補修跡あり INSERT BOOM: LOOSE, REPAIRED		
*2 アーム伸ばし側油圧掛からないため動作しない		
*2 NOT OPERATING		
(UNABLE TO SUPPLY ANY HYDRAULIC PRESSURE FOR OPENING ARM)		
*3 右側1本破損あり ONE OF RIGHT PIPES: BROKEN		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。