INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/6/9	MAKE	TOYOTA	MODEL	3FD100
SERIAL	3FD115-10011			STAMP	UNREADABLE
HR METER	3679 HR	Odometer	6890 km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE			TIRE SIZE	9.00-20
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	1200 mm
FORK SPEC					

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR · (Attn)	水:サビあり SOME RUST IN COOLANT
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	FAIR · (Attn)	効かない MALFUNCTION
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	左右ホースひび割れあり HOSES: MUCH CRACKED

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR (· WORN ·) UNEVEN WEAR
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。