

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/6/12	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE CRUSHER			
MAKE	KOBELCO		MODEL	KMC200		
SERIAL	WZ-00012		STAMP	NOT FOUND		
HR METER	13186 / 5271	HR	Odometer	km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP		<input checked="" type="radio"/> NONE	SHOE	600G	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	Oil <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE Exhaust Color <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	EPA YES · <input checked="" type="radio"/> NO

CONDITION	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn
発電機動作不良、磁選機動作不良 GENERATOR & MAGNETIC SEPARATOR: MALFUNCTION	
下側コントロールボタン反応なし、上部ボタンで動作可 LOWER CONTROL PANEL: NOT WORKING (ABLE TO OPERATE BY UPPER CONTROL PANEL)	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
左右走行レバー固着気味 TRAVEL LEVERS: A LITTLE STUCK			
HI/LOボタン不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION			
ポンプホースひび割れあり SOME PUMP HOSE: CRACKED			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。