INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/6/11	MAKE	KOMATSU	MODEL	D375A-2
SERIAL	16482			STAMP	D3752-16482
HR METER	13555 HR	SHOE	600G	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / (ST/TILT) / PAT / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING — YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	FAIR · (Attn)	*1
CYLD.(L)	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
TILT CYLD	FAIR · (Attn)	傷、にじみあり SCRATCHED, OIL OOZING
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE	See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			3
COMMENT			
Ripper	MULTI · (S/S)	Shanks	1 PCS
Ripper CYLD.	(FAIR) · Attn		

COMMENT

バッテリーランプ、電子システムランプ、水量ランプ(水量OK)点灯、ブザー音あり

WARNING LAMPS FOR BATTERY, ELECTRIC SYSTEM, & COOLANT LEVEL & WARNING SOUNDS: ON (COOLANT LEVEL: OK)

ROPSプレート読めない ROPS PLATE: UNREADABLE

A/C風出ない A/C: NOT BLOWING AIR

*1 油漏れ、ホースひび割れあり OIL LEAKING, SOME HOSE: CRACKED

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。