

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/7/9	MAKE	CAT	MODEL	320DRR-E
SERIAL	CAT0320DHRBL01271		STAMP	CAT0320DHRBL01271	
HR METER	88833 / 7642 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	700G	

ENGINE : MODEL		C6.4	S/N	GDC66341
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE		
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil	(FAIR) · Attn			
Exhaust Color	(FAIR) · Attn			
US EPA	YES · (NO)			
MAIN PUMP				
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Power	(FAIR) · Attn			
COOLING SYSTEM				
Radiator	(FAIR) · Attn			
Oil Cooler	(FAIR) · Attn			
OPERATING SYSTEM				
Swing	(FAIR) · Attn			
Travel	(FAIR) · Attn			
INTERIOR		See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY			
Operator's Seat	(FAIR) · (Attn)	穴あり HOLE		
Glasses	(FAIR) · Attn			
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None			
BOOM / ARM / BKT				
Boom	(FAIR) · Attn			
Boom Cylinder	(FAIR) · (Attn)	※1		
Arm	(FAIR) · Attn			
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn			
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn			
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn			

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	
COMMENT			
BKT	(STD)	SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER()	
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	(MULTI) · 2 · NO		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)	
COMMENT			
ワンタッチ付 W/ONE-TOUCH			
HRメーター片方不良 ONE OF HR METERS: MALFUNCTION			
*1 右シリンダー油漏れあり RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。