INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/7/23	CATEGORY	集塵機用移動台車 DUST COLLECTOR				
MAKE	UNKNOWN			MODEL	UNKNOWN		
SERIAL	NO PLATE			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	UNKNOWN HR	Odometer	km	YEAR	YR		
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE	430G	TIRE			

ENGINE	MODEL		S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn		Oil	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE ・MIDDLE ・SEVERE	Exhaust Color	FAIR・Attn	
Sound	FAIR・Attn		EPA	YES ・NO	

CONDITION	FAIR ・ Attn	

左右スプロケット摩耗大、左右シューブッシュ摩耗あり SPROCKETS: MUCH WORN, PIN BUSHES: WORN

右シューリンク一部固着あり（走行は相応） RIGHT TRACK LINKS: STUCK (TRAVEL: OK)

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST（5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED）	3	TIRE WEAR	FAIR ・WORN・ UNEVEN WEAR

COMMENT

左電気制御盤のフタロック不良 LEFT CONTROL PANEL COVER LOCK: MALFUNCTION

RUST of BODY（5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED）	4	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。