# INSPECTION SHEET 検品書
## OTHER その他

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/7/23 | CATEGORY | 地盤改良機 GROUND IMPROVEMENT MACHINE | | | | |
| MAKE | YBM | | | MODEL | GI-50C-3 | | |
| SERIAL | 642 | | | STAMP | NOT FOUND | | |
| HR METER | 6235 HR | Odometer | km | YEAR | YR | | |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE | SHOE | 410R | TIRE | | | |

| ENGINE | MODEL | | S/N | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil leakage | FAIR · (Attn) | *1 | Oil | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE | Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| Sound | (FAIR) · Attn | | EPA | (YES) · NO | |

| CONDITION | (FAIR) · Attn | |
|---|---|---|
| 右Fアウトリガー、ドリフター、リフトシリンダー、スライドシリンダー油漏れ小 | | |
| FRONT RIGHT OUTRIGGER, DRIFTER, LIFT CYLINDER, & SLIDE CYLINDER: OIL LEAKING | | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | | |
|---|---|---|---|
| RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | TIRE WEAR | FAIR · WORN · UNEVEN WEAR |

**COMMENT**

ブレード付 W/BLADE

シート破れあり SEAT: HUGE CUTS

*1 燃料ポンプ周り油漏れ小 AROUND FUEL PUMP: OIL LEAKING

| RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | |
|---|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。