INSPECTION SHEET 検品書
ROLLER ローラー

INSPECTION DATE	2026/10/30	MAKE	CAT	MODEL	CS11GC-01A
SERIAL	CAT0CS11TRFL00719			STAMP	CAT0CS11TRFL00719
HR METER	1290 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			TIRE SIZE	23.1-26R3

ENGINE : MODEL	C3.6	S/N	HC701744
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	(YES) · NO		
OPERATION PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
TRANSMISSION & TRAVEL			
T/M TYPE	(PS) · DD		
Transmission	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
FOOT BRAKE	FAIR · Attn		
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	(CLEAN) · FAIR · DIRTY		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn		
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
OTHERS			
Vibratory	(FAIR) · Attn		
Watering	FAIR · Attn		
Articulate	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	5
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	5

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。