

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/7/21	MAKE	CAT	MODEL	320DRR-E
SERIAL	CAT0320DCRBL01166		STAMP	CAT0320DCRBL01166	
HR METER	14723 / 14729		HR	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	790G	

ENGINE : MODEL		C6.4	S/N
Oil leakage	FAIR ・ Attn	油漏れ小 OIL LEAKING	
Blow-By	FAIR ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE	
Sound	FAIR ・ Attn		
Oil	FAIR ・ Attn		
Exhaust Color	FAIR ・ Attn		
US EPA	YES ・ NO		
MAIN PUMP			
Sound	FAIR ・ Attn		
Oil leakage	FAIR ・ Attn	油漏れあり OIL LEAKING	
Power	FAIR ・ Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	FAIR ・ Attn		
Oil Cooler	FAIR ・ Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	FAIR ・ Attn	ガタあり SWING: LOOSE	
Travel	FAIR ・ Attn		
INTERIOR See Photos. 写真参照			
INTERIOR COND.	CLEAN ・ FAIR ・	DIRTY	
Operator's Seat	FAIR ・ Attn		
Glasses	FAIR ・ Attn	F割れあり WINDSHIELDS: CRACKED	
AirCon	A/C ・ H/C ・ H only ・ C only ・ None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	FAIR ・ Attn		
Boom Cylinder	FAIR ・ Attn	右側にじみあり RIGHT CYLINDER: OIL OOZING	
Arm	FAIR ・ Attn	ガタあり LOOSE	
Arm Cylinder	FAIR ・ Attn		
ATTACHMENT	FAIR ・ Attn	ガタあり LOOSE	
BKT Cylinder	FAIR ・ Attn	油漏れ小 OIL LEAKING	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT 左右キャリアローラー偏摩耗あり CARRIER ROLLERS: UNEVEN WEARING	
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER()
Lever	LONG ▪ (WRIST)
Multi	MULTI ▪ 2 ▪ (NO)
ARM-CRANE	(YES) ▪ NO
BLADE	YES ▪ (NO)
OFFSET	YES ▪ (NO)
OFFSET Cylinder	FAIR ▪ Attn
Piping	(YES) ▪ NO Breaker only ▪ (Multi)
COMMENT ブーム周りホース破れ、ひび割れあり SOME HOSES AROUND BOOM: A LITTLE DAMAGED, CRACKED ワンタッチ付 W/ONE-TOUCH	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。