

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/7/23	MAKE	CAT	MODEL	320D-E
SERIAL	CAT0320DHSNS00509			STAMP	CAT0320DHSNS00509
HR METER	8801	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	600G

ENGINE : MODEL		C6.4	S/N	GDC68298
Oil leakage	FAIR	Attn		
Blow-By	FAIR	Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	FAIR	Attn		
Oil	FAIR	Attn		
Exhaust Color	FAIR	Attn		
US EPA	YES	NO		
MAIN PUMP				
Sound	FAIR	Attn		
Oil leakage	FAIR	Attn		
Power	FAIR	Attn		
COOLING SYSTEM				
Radiator	FAIR	Attn		
Oil Cooler	FAIR	Attn		
OPERATING SYSTEM				
Swing	FAIR	Attn	ガタあり SWING: LOOSE	
Travel	FAIR	Attn		
INTERIOR See Photos. 写真参照				
INTERIOR COND.	CLEAN	FAIR	DIRTY	
Operator's Seat	FAIR	Attn	破れあり TORN	
Glasses	FAIR	Attn	F割れあり UPPER WINDSHIELD: CRACKED	
AirCon	A/C	H/C	H only	C only · None
BOOM / ARM / BKT				
Boom	FAIR	Attn		
Boom Cylinder	FAIR	Attn		
Arm	FAIR	Attn	ガタあり LOOSE	
Arm Cylinder	FAIR	Attn		
ATTACHMENT	FAIR	Attn	ガタあり LOOSE	
BKT Cylinder	FAIR	Attn	傷あり SCRATCHED	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
左右キャリアローラー偏摩耗あり CARRIER ROLLERS: UNEVEN WEARING	
右トラックローラーガタあり SOME RIGHT TRACK ROLLERS: LOOSE	
左右シューリンク固着あり TRACK LINKS: STUCK	
BKT (STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ())	
Lever	LONG · WRIST
Multi	MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · NO
BLADE	YES · NO
OFFSET	YES · NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	YES · NO Breaker only · Multi
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
ツールシステム異常表示あり WARNING DISPLAY FOR TOOL SYSTEM	
バックカメラ不良 BACK MONITOR: MALFUNCTION	
燃料メーター不良 FUEL GAUGE: MALFUNCTION	
A/Cベルト欠 A/C: NO BELT	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。