

INSPECTION SHEET 検品書
ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/8/25	MAKE	KATO	MODEL	KR-25H-V5
SERIAL No.	PLATE : 5411620			STAMP : KR258-1620	
HR METER	34300	HR	Odometer	114311	km
TIRE SIZE	385/95R25			YEAR	YR

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	☒ FAIR · ☐ Attn	
Blow-By	☒ FAIR · ☐ Attn	A LITTLE · MIDDLE · ☒ SEVERE
Sound	☒ FAIR · ☐ Attn	
Oil	☒ FAIR · ☐ Attn	
Exhaust Color	☒ FAIR · ☐ Attn	

OPERATION PUMP		
Sound	☒ FAIR · ☐ Attn	
Oil leakage	☒ FAIR · ☐ Attn	
Power	☒ FAIR · ☐ Attn	

COOLING SYSTEM		
Radiator	☒ FAIR · ☐ Attn	
Oil Cooler	☒ FAIR · ☐ Attn	

OPERATING SYSTEM		
Computer	☒ OK · ☐ NG	モニター画面ぼやけあり MONITOR: BLURRED
Swing	☒ FAIR · ☐ Attn	
Travel	☒ FAIR · ☐ Attn	

TRANSMISSION		
Transmission	☒ FAIR · ☐ Attn	油漏れあり OIL LEAKING
No. OF GEARS	4 GEARS	
4WD	☒ 4WD · ☐ 6WD	

INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · ☒ FAIR · ☐ DIRTY	
Operator's Seat	☒ FAIR · ☐ Attn	
Glasses	☒ FAIR · ☐ Attn	
AirCon	☒ A/C · ☐ H/C · ☐ H only · ☐ C only · ☐ None	

COMMENT		

BOOM		
No. of Section	4 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	☒ FAIR · ☐ Attn	
DERRICKING CYL.	☒ FAIR · ☐ Attn	シールにじみあり SEAL: OIL OOZING
EXTENSION CYL.	☒ FAIR · ☐ Attn	
JIB	☒ YES · ☐ NO	
JIB TYPE	STD · ☒ PWR	
MAIN & SUB WIRE	☒ YES · ☐ NO	
FREE FALL	☒ YES · ☐ NO	
HOOK	25t, BALL	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		4
TIRE WEAR	FAIR · WORN · ☒ UNEVEN WEAR	

COMMENT		
左Fタイヤサイド傷大(自走不可)		
FRONT LEFT TIRE SIDEWALL: MUCH CRACKED (UNABLE TO RUN ON PUBLIC ROADS)		

OUTRIGGERS				
OUTRIGGERS	X · ☒ H			
OUTRIGGERS COND.	☒ FAIR · ☐ Attn			
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT ☒ L · ☒ R	REAR	L · R	
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT L · R	REAR	L · R	

COMMENT				
ウインチバックモニター不良 WINCH BACK MONITOR: MALFUNCTION				
インパネ計器類不動 DASHBOARD INSTRUMENTS: MALFUNCTION				
補巻ウインチモーター油漏れあり				
AUXILIARY HOISTING WINCH MOTOR: OIL LEAKING				
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)				4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。