# INSPECTION SHEET 検品書
## EXCAVATOR バックホー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/8/26 | MAKE | KOMATSU | MODEL | PC120-8 |
| SERIAL | 87711 | | | STAMP | KMTPC202L01087711 |
| HR METER | 7486 HR | | | YEAR | 2014 YR |
| CAB/CNP | (ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE | | | SHOE | 700G |

| ENGINE : MODEL 4D95LE-5 S/N 551579 | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | YES · (NO) | |
| **MAIN PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATING SYSTEM** | | |
| Swing | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR** See Photos. 写真参照 | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · FAIR · (DIRTY) | |
| Operator's Seat | FAIR · (Attn) | 破れ、汚れあり TORN, DIRTY |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None | |
| **BOOM / ARM / BKT** | | |
| Boom | (FAIR) · Attn | |
| Boom Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| Arm | (FAIR) · Attn | ガタあり LOOSE |
| Arm Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| ATTACHMENT | (FAIR) · Attn | |
| BKT Cylinder | (FAIR) · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | |
|---|---|---|
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | 3 |
| COMMENT | | |
| BKT | (STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( ) | |
| Lever | LONG · (WRIST) | |
| Multi | MULTI · 2 · (NO) | |
| ARM-CRANE | YES · (NO) | |
| BLADE | YES · (NO) | |
| OFFSET | YES · (NO) | |
| OFFSET Cylinder | FAIR · Attn | |
| Piping | (YES) · NO | Breaker only · Multi 5 |
| COMMENT | | |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。