

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/9/28	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC20-7E
SERIAL	42774			STAMP	42774
HR METER	9988	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	300R

ENGINE :	MODEL	S/N
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
US EPA	YES (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN ・ FAIR ・ (DIRTY)	
Operator's Seat	FAIR (Attn)	破れあり CUTS
Glasses	FAIR ・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・ H only ・ C only ・ (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR (Attn)	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
Arm	(FAIR) ・ Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
ATTACHMENT	FAIR (Attn)	ガタ、穴あり LOOSE, HUGE HOLE
BKT Cylinder	(FAIR) ・ Attn	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
シュー亀裂、ひび割れあり RUBBER TRACKS: MUCH CRACKED		
スプロケット摩耗 SPROCKETS: WORN		
BKT	STD (SLOPE)	NARROW / SKELETON / OTHER()
Lever	LONG ・ (WRIST)	
Multi	MULTI ・ 2 ・ (NO)	
ARM-CRANE	YES ・ (NO)	
BLADE	(YES) ・ NO	
OFFSET	YES ・ (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR ・ Attn	
Piping	YES ・ (NO)	Breaker only ・ Multi
COMMENT		
E/Gフードカバーヒンジボルト欠品、E/Gフードロックしない SOME FIXING BOLTS OF ENGINE HOOD HINGE: MISSING, ENGINE HOOD: UNABLE TO LOCK (LATCH: UNABLE TO CATCH) 		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。