# INSPECTION SHEET 検品書
## BULLDOZER ブルドーザー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/10/5 | MAKE | CAT | MODEL | D6TLGP |
| SERIAL | CAT00D6TASGT00159 | | STAMP | CAT00D6TASGT00159 | |
| HR METER | 3892 / 3894 HR | SHOE | 1000LGP | YEAR | YR |
| BLADE | STRAIGHT / (ST/TILT) / PAT / ANGLE / OTHER | | CAB/CNP | (ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE | |

| ENGINE : MODEL | C9.3 | S/N | SYE04534 |
|---|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE | |
| Sound | (FAIR) · Attn | | |
| Oil | (FAIR) · Attn | | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | | |
| US EPA | (YES) · NO | | |
| **OPERATION PUMP** | | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | | |
| Power | (FAIR) · Attn | | |
| **COOLING SYSTEM** | | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | DIFF. STEERING | (YES) · NO |
| Transmission | (FAIR) · Attn | | |
| Travel | (FAIR) · Attn | | |
| **INTERIOR** | **See Photos. 写真参照** | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | | |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None | | |
| **BLADE & CYLINDERS** | | | |
| BLADE | (FAIR) · Attn | | |
| CYLD.(R) | (FAIR) · Attn | | |
| CYLD.(L) | (FAIR) · Attn | | |
| TILT CYLD | (FAIR) · Attn | | |
| ANGLE CYLD | FAIR · Attn | | |

| UNDERCARRIAGE | See Photos. 写真参照 | | |
|---|---|---|---|
| **RUST**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | | |
| **COMMENT** | | | |
| Ripper | (MULTI) · S/S | Shanks | 3 PCS |
| Ripper CYLD. | (FAIR) · Attn | | |
| **COMMENT** | | | |
| **RUST of BODY**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | | |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。