INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/10/8	MAKE	KOMATSU	MODEL	D31P-20
SERIAL	46318			STAMP	46318
HR METER	5372 HR	SHOE	590LGP	YEAR	1994 YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / (PAT) / ANGLE / OTHER			CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE

ENGINE : MODEL 6D95L-1 S/N 134718		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING — YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	穴あり HOLE
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	
TILT CYLD	(FAIR) · Attn	
ANGLE CYLD	FAIR · (Attn)	左右サビあり CYLINDERS: RUSTY

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
COMMENT	
下周りにじみあり BOTTOM: OIL OOZING	
右走行モーターにじみあり RIGHT TRAVEL MOTOR: OIL OOZING	
左右シュープレート補修あり SOME SHOE PLATES: REPAIRED	

Ripper	MULTI · S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR · Attn		

COMMENT

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。