# INSPECTION SHEET 検品書
## EXCAVATOR バックホー

| INSPECTION DATE | 2026/10/7 | MAKE | HITACHI | MODEL | ZX210LCK |
|---|---|---|---|---|---|
| SERIAL | 1G8P102617 | | | STAMP | 1G8P102617 |
| HR METER | 14456 HR | | | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE | | | SHOE | 600G |

| ENGINE : MODEL 6BG1 S/N 128168 | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | FAIR · (Attn) | にじみあり OIL OOZING |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | (YES) · NO | 文字不鮮明 STICKER: BLURRED |
| **MAIN PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | FAIR · (Attn) | サブタンク割れあり SUB TANK: MUCH CRACKED |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATING SYSTEM** | | |
| Swing | (FAIR) · Attn | |
| Travel | FAIR · (Attn) | *1 |
| **INTERIOR See Photos. 写真参照** | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · FAIR · (DIRTY) | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None | |
| **BOOM / ARM / BKT** | | |
| Boom | (FAIR) · Attn | ストレートブーム STRAIGHT BOOM |
| Boom Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| Arm | (FAIR) · Attn | |
| Arm Cylinder | (FAIR) · Attn | |
| ATTACHMENT | FAIR · Attn | |
| BKT Cylinder | (FAIR) · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | |
|---|---|---|
| **RUST** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 | |
| **COMMENT** | | |
| BKT | STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( ) | |
| Lever | LONG · (WRIST) | |
| Multi | MULTI · 2 · (NO) | |
| ARM-CRANE | YES · (NO) | |
| BLADE | YES · (NO) | |
| OFFSET | YES · (NO) | |
| OFFSET Cylinder | FAIR · Attn | |
| Piping | (YES) · NO | Breaker only · (Multi) |

**COMMENT**

アタッチメントなし WITHOUT ATTACHMENT

*1 増速ダイアル不良(HI/LO切替不可)

*1 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION (UNABLE TO CHANGE)

| **RUST of BODY** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 |
|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。