# INSPECTION SHEET 検品書

## ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/10/28 | MAKE | KATO | MODEL | KRM-35H-III |
| SERIAL No. | PLATE : 7310052 | | STAMP : KRC015-0052 | | |
| HR METER | 21300 HR | | Odometer | 118070 km | |
| TIRE SIZE | 385/95R25 | | YEAR | YR | |

| ENGINE : MODEL S/N | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATING SYSTEM** | | |
| Computer | (OK) · NG | |
| Swing | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| **TRANSMISSION** | | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| No. OF GEARS | 3 GEARS | |
| 4WD | (4WD) · 6WD | |
| **INTERIOR See Photos. 写真参照** | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None | |
| **COMMENT** | | |

| BOOM | | |
|---|---|---|
| No. of Section | 6 SECTIONS | |
| CRACK/ENFORCEMENT | (FAIR) · Attn | |
| DERRICKING CYL. | (FAIR) · Attn | |
| EXTENSION CYL. | (FAIR) · Attn | |
| JIB | (YES) · NO | |
| JIB TYPE | STD · (PWR) | |
| MAIN & SUB WIRE | (YES) · NO | |
| FREE FALL | YES · (NO) | |
| HOOK | 35t, 22t, BALL | |
| **UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照** | | |
| **RUST** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 2: CORRODED) | | 3 |
| TIRE WEAR | FAIR · (WORN) · UNEVEN WEAR | |
| **COMMENT** | | |
| 下部左カバー下損傷あり | | |
| LOWER PART OF LEFT SIDE PANEL: A LITTLE DAMAGED | | |
| **OUTRIGGERS** | | |
| OUTRIGGERS | X · (H) | |
| OUTRIGGERS COND. | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage (JACK CYL.) | FRONT L · R | REAR L · R |
| Oil leakage (SLIDE CYL.) | FRONT L · R | REAR L · R |
| **COMMENT** | | |
| **RUST of BODY** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。