INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/10/1	MAKE	KOMATSU	MODEL	FD120-8
SERIAL	7790			STAMP	M246-7790
HR METER	E24860 HR	Odometer	5719 km	YEAR	YR
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	10.00R20
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	2250 mm
FORK SPEC	サイドシフト SIDE-SHIFT				

ENGINE : MODEL 6D107E-1 S/N 26589047		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	FAIR · (Attn)	右側にじみあり RIGHT CYLINDER: OIL OOZING

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR · (WORN) · UNEVEN WEAR
COMMENT	
サイドシフトシリンダー傷あり SIDE-SHIFTING CYLINDER: SCRATCHED	
HRメーターストップ HR METER: STOPPED	
荷重計電源入らない LOAD INDICATOR: UNABLE TO TURN ON	
A/C電源入らない A/C: UNABLE TO TURN ON	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。