INSPECTION SHEET 検品書
ROLLER ローラー

INSPECTION DATE	2026/10/1	MAKE	HITACHI	MODEL	CC150C-3A
SERIAL	HCM8UM00K00032336		STAMP	HCM8UM00K00032336	
HR METER	3737 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / (NONE)		TIRE SIZE	10.5/80-16	

ENGINE : MODEL D1703 S/N 8W0447		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
OTHERS		
Vibratory	(FAIR) · Attn	
Watering	FAIR · (Attn)	*1
Articulate	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	

COMMENT

メーター内結露あり INSIDE OF METER COVER: CONDENSING

走行レバー中立甘い(レバー調整しないとE/G始動しない時あり)

TRAVEL LEVERS: HARD TO STAY AT THE NEUTRAL POSITION

(RARELY NEED TO ADJUST THE LEVER

AT THE NEUTRAL POSITION TO START THE ENGINE)

*1 バルブ破損、水漏れあり、散水不可

*1 VALVE: BROKEN, WATER LEAKING, NOT SPRINKLING

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。