INSPECTION SHEET 検品書
CRAWLER CRANE クローラクレーン

INSPECTION DATE	2026/10/15	MAKE	HITACHI	MODEL	KH150-2
SERIAL No.	PLATE : 192-0594		STAMP	192-594	
HR METER	8695 HR	SHOE	760FLAT	YEAR	YR

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR ・ (Attn)	下部にじみあり BOTTOM OF ENGINE: OIL OOZING
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) ・ NG	
Swing	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
BOOM		
MAIN BOOM	TOP, BOTTOM, 6m×2, 3m×2	
BOOM TOTAL	28m	
TOP SHEAVE	(YES) ・ NO	
JIB		
TOWER		

INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN ・ (FAIR) ・ DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn	
Glasses	(FAIR) ・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・ H only ・ C only ・ (None)	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2
COMMENT		
左右キャタ緩みあり TRACK LINKS: WORN		
キャタ伸縮シリンダー油漏れあり EXPANDABLE CYLINDERS: OIL LEAKING		
WEIGHT	2	
HOOK	40t, BALL	
FREE FALL	(YES) ・ NO	
LIFTER	YES ・ (NO)	
COMMENT		
第3ドラム付 W/3rd DRUM		
@NARITA YARD		
BOOM: TOP, BOTTOM		
@SAKURA YARD		
BOOM: 6m×2, 3m×2		
BALL HOOK		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。