INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/10/27	MAKE	CAT	MODEL	D6R
SERIAL	CAT00D6RCLGP00623	STAMP	CAT00D6RCLGP00623		
HR METER	11055 HR	SHOE	1000LGP	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / (ST/TILT) / PAT / ANGLE / OTHER	CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		

ENGINE : MODEL	C9	S/N	THX37900
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
OPERATION PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
TRANSMISSION & TRAVEL			
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING	(YES) · NO
Transmission	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり MUCH WORN	
Glasses	(FAIR) · Attn		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None		
BLADE & CYLINDERS			
BLADE	(FAIR) · Attn		
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn		
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn		
TILT CYLD	(FAIR) · Attn		
ANGLE CYLD	FAIR · Attn		

UNDERCARRIAGE	See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		
COMMENT			
Ripper	MULTI · S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR · Attn		
COMMENT			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。