INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/10/8	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC200-11
SERIAL	509157			STAMP	KMTPC257EPC509157
HR METER	292 HR			YEAR	2023 YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	600G

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	(CLEAN) FAIR · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			4
COMMENT			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	(MULTI) · 2 · NO		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi	5

COMMENT

リペイントあり REPAINTED

ROPSプレート欠？ ROPS STICKER: MISSING?

登録キーあり IC KEY

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。