# INSPECTION SHEET 検品書

## TRUCK CRANE / ALL TERRAIN CRANE トラッククレーン / オールテレーンクレーン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/10/22 | CATEGORY | TRUCK CRANE / ALL TERRAIN CRANE | | |
| MAKE | KATO | MODEL | NK-75M-V | | |
| SERIAL | 7120319 | STAMP | CM87BE-40858 | | |
| HR METER | UNKNOWN HR | Odometer | 212947 km | YEAR | YR |
| CHASSIS | MODEL U-CM87BE | No. | CM87BE-40858 | TIRE | 8.25R16 |

| ENGINE(CRANE) : MODEL | | S/N |
|---|---|---|
| Oil leakage | FAIR ・ Attn | |
| Blow-By | FAIR ・ Attn | A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE |
| Sound | FAIR ・ Attn | |
| Oil | FAIR ・ Attn | |
| Exhaust Color | FAIR ・ Attn | |

| ENGINE(CHASSIS) : MODEL | | S/N |
|---|---|---|
| Oil leakage | FAIR ・ (Attn) | ブロックにじみあり ENGINE BLOCK: OIL OOZING |
| Blow-By | FAIR ・ (Attn) | A LITTLE (MIDDLE) ・ SEVERE |
| Sound | (FAIR) ・ Attn | |
| Oil | (FAIR) ・ Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) ・ Attn | |

| OPERATION PUMP | | |
|---|---|---|
| Sound | (FAIR) ・ Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) ・ Attn | |
| Power | (FAIR) ・ Attn | |

| COOLING SYSTEM | | |
|---|---|---|
| Radiator | (FAIR) ・ Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) ・ Attn | |

| OPERATING SYSTEM | | |
|---|---|---|
| Computer | (OK) ・ NG | |
| Swing | (FAIR) ・ Attn | |
| Travel | (FAIR) ・ Attn | |

| TRANSMISSION & TRAVEL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T/M TYPE | AT ・ (MT) | | No. OF GEARS | 5 GEARS |
| Transmission | (FAIR) ・ Attn | | | |
| No. of DRIVE WHEELS | 2 WD | | | |
| Travel | (FAIR) ・ Attn | | | |
| FOOT BRAKE | (FAIR) ・ Attn | | | |
| PARKING BRAKE | (FAIR) ・ Attn | | | |

| INTERIOR See Photos. 写真参照 | | |
|---|---|---|
| INTERIOR COND. | CLEAN ・ (FAIR) ・ DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) ・ Attn | 破れあり(クレーンCAB) CUT (CRANE CAB) |
| Glasses | (FAIR) ・ Attn | |
| AirCon | (A/C) ・ H/C ・ H only ・ C only ・ NONE | |

| CRANE | | | |
|---|---|---|---|
| WEIGHT | – | | |
| HOOK | 4.9t, BALL | | |
| **BOOM** | | | |
| MAIN BOOM | – | | |
| BOOM TOTAL | – | | |
| No. of Section | 4 SECTIONS | | |
| TOP SHEAVE | (YES) ・ NO | | |
| JIB | STD ・ PWR | | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | |
|---|---|
| **RUST** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
| TIRE WEAR | (FAIR) ・ WORN ・ UNEVEN WEAR |

**COMMENT**

左Fプロテクター破損あり LEFT PART OF FRONT BUMPER: BROKEN

| OUTRIGGERS | | |
|---|---|---|
| OUTRIGGERS | (FAIR) ・ Attn | H-TYPE |
| FRONT JACK | (YES) ・ NO | |

**COMMENT**

| **RUST of BODY** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。