INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/28	MAKE	KOMATSU	MODEL	LW100-1E
SERIAL No.	PLATE : 10321		STAMP : L004-10321		
HR METER	6480 HR		Odometer	104 km	
TIRE SIZE	11R22.5		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	FAIR · (Attn)	白煙あり WHITE FUMES
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	3 GEARS	
4WD	(4WD) · 6WD	

INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY
Operator's Seat	(FAIR) · Attn
Glasses	(FAIR) · Attn
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None

COMMENT

BOOM		
No. of Section	6 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn	
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn	
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn	
JIB	(YES) · NO	
JIB TYPE	(STD) · PWR	
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO	
FREE FALL	(YES) · NO	
HOOK	10t, BALL	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照

RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR

COMMENT

OUTRIGGERS

OUTRIGGERS	X · (H)			
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn			
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R

COMMENT

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。