INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/22	MAKE	KATO	MODEL	KR-25H-V7
SERIAL No.	PLATE : 5110427		STAMP : KRC005-0427		
HR METER	32527 HR		Odometer	109609 km	
TIRE SIZE	385/95R25		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	4 GEARS	
4WD	(4WD) · 6WD	

INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY
Operator's Seat	(FAIR) · Attn
Glasses	(FAIR) · Attn
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None

COMMENT

BOOM		
No. of Section	4 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn	
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn	
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn	
JIB	(YES) · NO	
JIB TYPE	STD · (PWR)	
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO	
FREE FALL	YES · (NO)	
HOOK	25t, BALL	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 2: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR · (WORN) · UNEVEN WEAR

COMMENT

OUTRIGGERS					
OUTRIGGERS	X · (H)				
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn				
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R	
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT	L · R	REAR	L · R	

COMMENT

上部左後ろカバー損傷あり

REAR LEFT COVER OF UPPER PART: A LITTLE DAMAGED

上部穴あり UPPER PART: HOLES

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	1

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。