INSPECTION SHEET 検品書
WHEEL LOADER タイヤショベル

INSPECTION DATE	2026/10/19	MAKE	KOMATSU	MODEL	WA50-6		
SERIAL	60821			STAMP	KMTWA107V04060821		
HR METER	7113 HR	Odometer	– km	YEAR	2009 YR		
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			TIRE SIZE	15.5/60-18		

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	*1
FOOT BRAKE	FAIR · (Attn)	効き甘い BRAKE: LOOSE
PARKING BRAKE	FAIR · (Attn)	効かない NOT WORKING
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
FRONT & CYLINDERS		
Arm	(FAIR) · Attn	
Bell crank	(FAIR) · Attn	
Bucket	(FAIR) · Attn	
Articulate	FAIR · (Attn)	ガタあり LOOSE

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR		
COMMENT			
STEERING TYPE	(WHEEL STEERING) / COMMAND STEERING / LEVER STEERING		
RIDE CONTROL	YES · (NO)		
ATTACHMENTS			
STD BKT	(YES) · OTHER		
BLADE	YES · (NO)	Piping for Tilt	YES · (NO)
COMMENT			
肥料臭い SMELLING LIKE COMPOST			
ヒーター風出ない HEATER: NOT BLOWING AIR			
*1 アクセルペダル戻り悪い(奥まで踏み込むと手で戻さないと戻らない)			
*1 ACCELERATOR PEDAL: HARD TO RETURN (NEED TO RETURN BY HAND IF STEPPING ON THE PEDAL DEEPLY)			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。