INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/15	MAKE	TADANO	MODEL	GR-500N-2
SERIAL No.	PLATE : 583262		STAMP : T011-0062		
HR METER	15618 HR		Odometer	47527 km	
TIRE SIZE	385/95R25		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	3 GEARS	
4WD	(4WD) · 6WD	

INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY
Operator's Seat	(FAIR) · Attn 破れあり TINY CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None
COMMENT	

BOOM				
No. of Section	5 SECTIONS			
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn			
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn			
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn			
JIB	(YES) · NO			
JIB TYPE	STD · (PWR)			
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO			
FREE FALL	YES · (NO)			
HOOK	35t, 25t, BALL			
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照				
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	1			
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR			
COMMENT				
ステップ格納不良 STEP: MALFUNCTION TO HOUSE				
OUTRIGGERS				
OUTRIGGERS	X · (H)			
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn			
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R		
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R		

COMMENT
穴あり HOLES
F301、F312エラー表示あり "F301" & "F312" ERRORS DISPLAY
作動油タンク下部:吸着マットあり
BOTTOM OF HYDRAULIC OIL TANK: W/ABSORPTION MATS
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) 1

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。