INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/28	MAKE	KATO	MODEL	KRM-13H-III
SERIAL No.	PLATE : 7810149		STAMP : KRC013-0149		
HR METER	14638 HR		Odometer	100701 km	
TIRE SIZE	275/80R22.5		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	4 GEARS	
4WD	(4WD) · 6WD	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	(CLEAN) · FAIR · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
COMMENT		

BOOM				
No. of Section	6 SECTIONS			
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn			
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn			
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn			
JIB	(YES) · NO			
JIB TYPE	STD · (PWR)			
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO			
FREE FALL	(YES) · NO			
HOOK	13t, BALL			
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照				
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 2: CORRODED)	5			
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR			
COMMENT				
OUTRIGGERS				
OUTRIGGERS	(X) · H			
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn			
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R		
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R		
COMMENT				
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	5			

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。