INSPECTION SHEET 検品書
CRAWLER CRANE クローラクレーン

INSPECTION DATE	2026/10/30	MAKE	KATO	MODEL	DCH800
SERIAL No.	PLATE : HN127		STAMP	HN127	
HR METER	UNKNOWN HR	SHOE	760FLAT	YEAR	YR

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	未確認 NOT CHECKED
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
BOOM		
MAIN BOOM	TOP, BOTTOM, 9m × 1, 6m × 2	
BOOM TOTAL	34m	
TOP SHEAVE	(YES) · NO	
JIB		
TOWER		

INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · (H/C) · H only · C only · None	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
右側キャタ張り出しシリンダー油漏れあり		
RIGHT EXPANDABLE CYLINDERS: OIL LEAKING		
WEIGHT	3	
HOOK	80t, 30t, BALL	
FREE FALL	(YES) · NO	
LIFTER	YES · (NO)	
COMMENT		
ガントリーシリンダー1本油漏れ、取り外しあり		
ONE OF GANTRY CYLINDERS: OIL LEAKING, COME OFF		
補巻ドラムブレーキ油漏れあり		
AUXILIARY HOISTING DRUM BRAKE: OIL LEAKING		
左レバースタンドロック不良 LEFT LEVER STAND LOCK: MALFUNCTION		
ブームサビあり BOOM: RUSTY		
@NARITA YARD		
BOOM: TOP, BOTTOM, 6m × 1		
@SAKURA No.2 YARD		
BOOM: 9m × 1, 6m × 1, HOOK: 80t, BALL		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		1

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。