INSPECTION SHEET 検品書
CRAWLER CRANE クローラクレーン

INSPECTION DATE	2026/10/19	MAKE	MAEDA	MODEL	LC1385M-8
SERIAL No.	PLATE : 8093			STAMP	KMTPC189C01026124
HR METER	4714 HR	SHOE	500G PADS	YEAR	YR

ENGINE : MODEL 4D95LE-5 **S/N** 516932		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
BOOM		
MAIN BOOM		
BOOM TOTAL		
TOP SHEAVE	YES · (NO)	
JIB		
TOWER		

INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れ小 TINY CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
UNDERCARRIAGE :	**See Photos. 写真参照**	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
WEIGHT	–	
HOOK	4.9t	
FREE FALL	YES · (NO)	
LIFTER	YES · (NO)	
COMMENT		
CAB		
EPA: YES		
リペイントあり REPAINTED		
A/Cコンデンサーフィン破損あり A/C CONDENSER FINS: PARTLY BROKEN		
5段ブーム 5-SECTION BOOM		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。